

FPY-101 一般压力表 压力真空表 真空表

Y 系列 [一般压力表](#)、压力真空表、真空表

该系列压力表广泛应用于管道及容器中测量无危险、无结晶体、不凝固及对合金不起腐蚀作用的液体、气体、蒸汽等介质的压力大小。具有体积小，性能安全可靠，显示清晰等优点。



●选型表 (<http://www.fx-sensor.com> 010-51295202)

名称	型号	测量范围 (MPa)	精度
压力表	Y-40	0~0.1; 0~0.16; 0~0.25; 0~0.4; 0~0.6; 0~1; 0~1.6; 0~2.5; 0~4; 0~6; 0~10; 0~16; 0~25; 0~40; 0~60;	1.5; 2.5
	Y-60		1.5; 2.5
	Y-100		1.0; 1.5
	Y-150		1.0; 1.5
	Y-200		1.0; 1.5
真空表	Z-40	-0.1~0;	1.5; 2.5
	Z-60		1.5; 2.5
	Z-100		1.0; 1.5
	Z-150		1.0; 1.5
	Z-200		1.0; 1.5
压力真空表	YZ-40	-0.1~0.06; -0.1~0.15; -0.1~0.3; -0.1~0.5; -0.1~0.9; -0.1~1.5; -0.1~2.4;	1.5; 2.5
	YZ-60		1.5; 2.5
	YZ-100		1.0; 1.5
	YZ-150		1.0; 1.5
	YZ-200		1.0; 1.5
使用环境条件		温度-40~70℃; 相对湿度≤85%	